



# Termoventilatore Delonghi Sensore temperatura

Se il vostro Termoventilatore ha un allarme di...

Scritto Da: Smilzo



## INTRODUZIONE

Se il vostro Termoventilatore ha un allarme di guasto sensore temperatura procedere con la sostituzione del componente oppure la riparazione quando è possibile.

SCHEDA ELETTRONICA CON SONDA PER TERMOVENTILATORE DE LONGHI TCH7091ER  
TCH7092ER


Ricambio disponibile su [eBay](#)

## Passo 1 — Sensore temperatura




- Termoriscaldatore bloccato con errore PF (sensore temperatura guasto)

## Passo 2




- Con un cacciavite a croce rimuovere le 4 viti
- Con un Cacciavite torqs rimuovere le 2 viti
- Togliere il coperchio del termoriscaldatore

### Passo 3




- Aprire le fascette sganciandole con una pinza o con un cacciavite piatto.

### Passo 4



- Svitare la vite a croce per rimuovere il sensore temperatura

## Passo 5





- Sganciare il connettore sensore temperatura dalla scheda elettronica

## Passo 6



- Il sensore temperatura era rotto perché si è corroso dall'umidità.

## Passo 7



- Con un saldatore a stagno si può saldare il componente rotto e collegare le 2 piste applicando del filo elettrico e dello stagno.
- ⓘ Se il componente non si può riparare potete trovare il ricambio completo di scheda elettronica su [eBay](https://www.ebay.com)

Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.