



# Reemplazo del conjunto de conector Lightning del iPod Touch 5ª Generación

requisito previo

Escrito por: Andrew Optimus Goldheart



# INTRODUCCIÓN

requisito previo

## HERRAMIENTAS:

[iFixit Opening Tool](#) (1)

[Suction Handle](#) (1)

[Spudger](#) (1)


[Phillips #000 Screwdriver](#) (1)

## Paso 1 — Conjunto de Conector Lightning



- Usa la punta de un spudger para despegar un pequeño trozo de cinta que cubre un tornillo en el lado izquierdo del conector para auriculares.

## Paso 2



- Retira los siguientes tornillos que sujetan el conector de los auriculares, el conector Lightning y el altavoz.
  - Tres tornillos Phillips #000 de 2,6 mm
  - Dos tornillos Phillips #000 de 2,0 mm

## Paso 3



- Usa el extremo plano de un spudger para levantar el altavoz de la carcasa trasera.
  - ⚠ No intentes quitar el altavoz, ya que está soldado al conjunto del conector Lightning.

## Paso 4



- Sujetando el cable plano grande, tira suavemente del conjunto del conector Lightning para sacarlo de la parte inferior de la carcasa.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.