



Desconexión del cable

Guía de requisitos previos para desconectar los...

Escrito por: Adam O'Camb



INTRODUCCIÓN

Guía de requisitos previos para desconectar los cables en un HTC Vive.

Paso 1 — Abre el compartimento del cable



⚠ Asegúrate de apagar y desconectar tu Vive antes de empezar.

- Coloca un dedo en el borde superior del conjunto de la cubierta del compartimento y desliza el conjunto hacia la parte delantera del Vive hasta que se suelte del auricular.
- Levanta la tapa para separarla del auricular y deslízala hacia arriba por los cables hasta que quede fuera del camino.

Paso 2 — Desenchufa el cable HDMI



- Levanta el cable HDMI hacia arriba para desenchufarlo del auricular.

Paso 3 — Desenchufa los cables restantes



- Repite el proceso de levantar y desenchufar con el resto de los cables USB, de alimentación y de audio.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.