



MacBook Pro 17" Unibody reparación ruido y sobrecalentamiento.

¿Ruido de vibración en tu nuevo MacBook Pro? ¿Traqueteo del ventilador?
¿Sobrecalentamiento? ¡Pruébalo!

Escrito por: LAOMUSIC ARTS



INTRODUCCIÓN

MacBook Pro 17" Unibody 2.2GHz principios 2011 Duo

¿Ruido de vibración en tu nuevo MacBook Pro?

¿Traqueteo del ventilador? ¿Sobrecalentamiento?

¡Pruébalo!



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
- [Large Needle Nose Pliers](#) (1)
- [Vacuum Cleaner](#) (1)

Paso 1 — Antes de empezar.



- He usado destornilladores Husky HD 74501 U y HD 74502 Y

Paso 2 — Preparándose



- Dale la vuelta a tu MBP

Paso 3 — Tornillos primero



- Quite los tornillos de la tapa trasera

Paso 4 — ¡Ábrelo!




- Abra con cuidado la tapa trasera.

Paso 5 — ¿Polvo? ¡No, gracias!



- Quita el polvo. Estoy usando una aspiradora aquí con un cepillo.

Paso 6 — Garantía Apple




- Mantenga su garantía de Apple desconectando la batería y **NO TOQUE** ninguna pieza electrónica ni

chip. Toque también cualquier elemento de metal para descargar la estática del cuerpo.


- Mantenga su garantía de Apple y desconecte la batería.

Paso 7 — Desconectar el ventilador.



- Desconecte el ventilador de la placa base.

Paso 8 — ¡Ya casi estamos!



- Quite los 3 tornillos que del accesorio del ventilador.

Paso 9 — ¡Da un paseo por el lado salvaje!



- Limpia el polvo con un papel higiénico muy suave.

Paso 10 — ¡Finalmente!



- ¡Esto es lo que encontré dentro de un ventilador!

Para volver a montar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.