




Reemplazo de la cubierta de la base Dell Precision 7710

Escrito por: Johnathan Hammond






HERRAMIENTAS:


- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)

Paso 1 — Cubierta de la batería




- Deslice el pestillo de liberación para desbloquear la tapa de la batería [1].
- Deslice y levante la tapa de la batería para extraerla de la computadora [2].

Paso 2 — Batería



- Deslice el pestillo de liberación para desbloquear la batería [1].
- Levante y retire la batería de la computadora [2].

Paso 3 — Cubierta de la base



- Retire los tornillos que fijan la cubierta de la base a la computadora [1].
- Deslice y levante la cubierta de la base lejos de la computadora [2].

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.