




# Reemplazo de controles de volumen del iPhone 5

Escrito por: Andrew Optimus Goldheart





## HERRAMIENTAS:


- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

## Paso 1 — Controles de volumen




- Remueve tres tornillos que sujetan el vibrador y el soporte de vibrador a la caja trasera:
  - Un tornillo Phillips de 2.3 mm
  - Un tornillo Phillips de 1.7 mm
  - Un tornillo Phillips 1.6 mm que sujeta el vibrador a la parte interna superior de la caja trasera.

## Paso 2





- Remueve el vibrador y el soporte de vibrador de la caja trasera.

## Paso 3




- Remueve los siguientes tornillos que sujetan el botón de volumen y soportes de interruptor de timbre a un lado de la caja trasera:
  - Un tornillo Phillips de 1.5 mm
  - Dos tornillos Phillips d 1.8 mm

## Paso 4



- Usa la punta de un spudger para levantar el soporte del interruptor del timbre del lado de la caja trasera.
- Remueve el interruptor del timbre.

## Paso 5



- Usa un spudger para levantar el soporte del botón de volumen de un lado de la caja trasera.
- Remueve los botones de volumen.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.