



Reemplazo de tornillos Pentalobe de 5 puntas del Iphone 4 Verizon.

Reemplaza los tornillos Pentalobe de 5 puntas con tornillos Phillips en tu iPhone 4 Verizon.

Escrito por: Andrew Bookholt



INTRODUCCIÓN

Apple ha sustituido los dos tornillos Phillips inferiores cerca del conector de la base por tornillos "pentalobulares" de 5 puntos.

Esta guía ilustrará cómo reemplazar los tornillos Pentalobe con tornillos Phillips normales.



HERRAMIENTAS:

- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)



PARTES:

- [iPhone 4 4S Bottom Screws](#) (1)

Paso 1 — Tornillos Pentalobe



- Usa el destornillador Pentalobe para remover los dos tornillos Pentalobe de 3.6 mm cerca del conector de base.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.