




Desmontaje de Samsung Galaxy Buds2

En iFixit desmontaremos los Galaxy Buds2, veremos si Samsung mantiene su historial de mayormente reparable para auriculares inalámbricos.

Escrito por: Carsten Frauenheim



INTRODUCCIÓN

Una mirada a los componentes internos actualizados de los últimos auriculares inalámbricos con cancelación de ruido de Samsung, los Galaxy Buds2. Hemos sido grandes admiradores de los Galaxy Buds durante los últimos años porque en su mayoría no han usado conexiones soldadas para sus baterías. ¿Continuará la tendencia? ¡Vamos a averiguarlo!

Si prefieres leer sobre nuestros hallazgos de Galaxy Buds2 en lugar de mirar, busca [enlace|<https://www.ifixit.com/News/52635/galaxy...> defecto|aquí]!

Para obtener noticias más interesantes sobre desmontajes y reparaciones, asegúrate de seguirnos en [enlace|<http://instagram.com/ifixit>|Instagram], [enlace|<https://twitter.com/ifixit>|Twitter] y [enlace|<https://www.facebook.com/iFixit>|Facebook]. Para recibir iFixit, suscríbete a nuestro [enlace|<http://createsend.ifixit.com/h/r/0CB34AA...>|boletín informativo].

