



Sustitución de la Cúpula derecha de los Auriculares David Clark Over-Ear

Auriculares David Clark bastante golpeados. Tienen una cúpula rota en el lado derecho. Algunos traqueteos dentro son indicativos de algunas piezas rotas

Escrito por: oldturkey03



INTRODUCCIÓN

Recibí este auricular en una venta de garaje. A 10 \$ el precio era correcto. Al comparar la imagen en Internet, parece ser un conjunto H10-36. Esa es la mejor identificación que pude encontrar. El auricular ha visto días mejores y se usó bien. Tanto la cúpula izquierda como la derecha estaban sueltas, la izquierda estaba agrietada y ha sido reemplazada. La derecha derecho tiene el mismo traqueteo sospechoso que la izquierda. El cable cruzado había sido reparado previamente y colgaba entre las cúpulas.



HERRAMIENTAS:


- [6-in-1 Screwdriver](#) (1)
- [2.5 mm Flathead Screwdriver](#) (1)
- [Combination Pliers](#) (1)



PARTES:

- [Replacement Dome](#) (1)

Paso 1 — Cúpula Derecha



- Estos son los auriculares que necesitan reemplazar ambas cúpulas. Esta guía es solo para la del lado derecho.
- Es obvio que faltan los pasadores de retención.
- Aquí es donde normalmente se colocarían los anillos de retención para sujetar la cúpula al estribo.
- Siempre me pregunto quién era el dueño del equipo antes y cuál es la historia detrás de esas iniciales.

Paso 2



- Como faltan los retenedores, solo tirando del estribo...
- liberarás la cúpula.
- Haz lo mismo en el otro lado

Paso 3



- Aquí está la cúpula libre del estribo.
- El sellado auditivo está en condiciones decentes. El filtro (espuma) muestra mucho desgaste y marcas.
- El sellado auditivo está sostenido por una ranura en la cúpula. Simplemente tirando de él lo liberarás.

Paso 4



- Sellado del auricular retirado de la cúpula, filtro visible.
- A continuación, retira el filtro (espuma) para ver el altavoz.
- Retira el siguiente filtro (espuma) colocado alrededor del altavoz

Paso 5




- Se eliminó el filtro y se ve otro filtro alrededor del altavoz. Los auriculares originales tendrán tres filtros.
- Elimina el siguiente filtro
- Un filtro más debajo del altavoz que debe quitarse.
 - Los dos tornillos que sujetan el altavoz a la cúpula son claramente visibles

Paso 6



- Estos son los dos tornillos ranurados que sujetan el altavoz a la cúpula
- Quítalos con un destornillador de cabeza plana.
- Una vez que los dos tornillos estén sueltos, saca el altavoz de la cúpula.

Paso 7




- Saca el altavoz de la cúpula para quitar el último filtro.
- Con el altavoz y el filtro retirados, el daño a un separador del altavoz se vuelve evidente.
- Los cables de los altavoces se mantienen en su lugar mediante dos tornillos ranurados

Paso 8





- Afloja los dos tornillos para quitar el altavoz.
- Tira del cable del altavoz (cable aéreo) hacia el interior de la cúpula para liberar el clip del cable.
- Usando un par de alicates combinados, aprieta las dos lengüetas del clip del cable

Paso 9



- Esto abrirá el clip del cable.
- Retira el clip del cable
- Saca el cable del altavoz (cable aéreo) de la cúpula.

Paso 10



- Aquí está el daño en el soporte del altavoz.
- Retira la arandela de goma de la abertura del cable del altavoz con un destornillador de joyero. Usa suavemente el destornillador para empujar el borde fuera de la abertura
- Arandela de goma quitada.

Paso 11



- Aquí está la vieja cúpula lista para ser reemplazada por una nueva.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.